FOTO n. 1 – vista prospetto principale prospicente SP43 della Libbia

FOTO n. 2 – vista prospetto principale

FOTO n. 3 – vista prospetto laterale sud

FOTO n. 4 – vista prospetto laterale sud

FOTO n. 5 – vista prospetto laterale sud e posteriore ovest

FOTO n. 6 – vista prospetto laterale sud e posteriore ovest

FOTO n. 7 – vista prospetto posteriore ovest

FOTO n. 8 – vista vano tecnico sottoscala

FOTO n. 9 – vista prospetto laterale nord

FOTO n. 10 – vista accesso abitazione e numero civico

FOTO n. 11 – vista ingresso piano terra

FOTO n. 12 – vista ingresso piano terra

FOTO n. 13 – locali a sinistra dell'ingresso, vista cantina piano terra e relativo disimpegno

FOTO n. 14 – locali a sinistra dell'ingresso, vista cantina piano terra

FOTO n. 15 – locali a sinistra dell'ingresso, vista cantina e ripostiglio piano terra

FOTO n. 16 – locali a sinistra dell'ingresso, vista ripostiglio piano terra

FOTO n. 17 – locali a sinistra dell'ingresso, vista bagno piano terra

FOTO n. 18 – locali a sinistra dell'ingresso, vista bagno piano terra

FOTO n. 19 – locali a sinistra dell'ingresso, vista cantina piano terra

FOTO n. 20 – locali a sinistra dell'ingresso, vista cantina piano terra

FOTO n. 21 – locali a sinistra dell'ingresso, particolare danni cantina piano terra

FOTO n. 22 – locali a sinistra dell'ingresso, particolare danni cantina piano terra

FOTO n. 23 – locali a destra dell'ingresso, vista taverna piano terra

FOTO n. 24 – locali a destra dell'ingresso, vista taverna piano terra

FOTO n. 25 – locali a destra dell'ingresso, vista cucina piano terra

FOTO n. 26 – locali a destra dell'ingresso, vista taverna piano terra

FOTO n. 27 – locali a destra dell'ingresso, vista cucina piano terra



FOTO n. 28 – locali a destra dell'ingresso, vista bagno piano terra

FOTO n. 29 – locali a destra dell'ingresso, vista bagno piano terra



FOTO n. 30 – vista scala di collegamento tra piano terra e piano primo

FOTO n. 31 – vista scala di collegamento tra piano terra e piano primo

FOTO n. 32 – vista piano ammezzato

FOTO n. 33 – vista servizio igienico al piano ammezzato

FOTO n. 34 – locali a destra dell'ingresso, vista bagno piano terra

FOTO n. 35 – vista disimpegno e soggiorno-pranzo al piano primo



FOTO n. 36 – vista disimpegno e soggiorno-pranzo al piano primo

FOTO n. 37 – vista soggiorno-pranzo al piano primo

FOTO n. 38 – vista soggiorno-pranzo al piano primo

FOTO n. 39 – vista cucina al piano primo

FOTO n. 40 – vista cucina al piano primo



FOTO n. 41 – vista cucina al piano primo

FOTO n. 42 – vista terrazza al piano primo su prospetto principale est

FOTO n. 43 – vista secondo disimpegno a piano primo

FOTO n. 44 – vista camera a piano primo

FOTO n. 45 – vista camera a piano primo

FOTO n. 46 – vista camera a piano primo

FOTO n. 47 – vista bagno a piano primo



FOTO n. 48 – vista bagno a piano primo

FOTO n. 49 – vista camera a piano primo



FOTO n. 50 – vista camera a piano primo

FOTO n. 51 – vista camera a piano primo

FOTO n. 52 – particolare danni camera a piano primo



FOTO n. 53 – vista terrazza al piano primo su prospetto laterale sud

FOTO n. 54 – vista terrazza al piano primo su prospetto laterale sud

FOTO n. 55 – vista scala di collegamento tra piano primo e secondo-sottotetto



FOTO n. 56 – vista scala di collegamento tra piano primo e secondo-sottotetto

FOTO n. 57 – vista scala di collegamento tra piano primo e secondo-sottotetto

FOTO n. 58 – vista ammaloramenti copertura vano scala

FOTO n. 59 – vista soffitte al piano secondo-sottotetto

FOTO n. 60 – vista soffitte al piano secondo-sottotetto

FOTO n. 61 – vista soffitte al piano secondo-sottotetto

FOTO n. 62 – vista soffitte al piano secondo-sottotetto

FOTO n. 63 – vista soffitte al piano secondo-sottotetto

FOTO n. 64 – vista soffitte al piano secondo-sottotetto

FOTO n. 65 – vista soffitte al piano secondo-sottotetto

FOTO n. 66 – vista soffitte al piano secondo-sottotetto